

# 空港绿地新城五期项目进度（6月19日）

## 1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成93%，内粉完成，真石漆完成62%，户内水管完成，地暖盘管完成，地暖保护层浇筑完成，墙面找平完成85%，吊顶基层完成5%。



## 2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。



## 3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。





## 4 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。



## 5 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，空调安装完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。



## 6 号楼 (15F)

外保温完成90%，真石漆完成58%，地暖完成，墙面找平完成，木地板找平完成，吊顶基层完成，墙地砖完成90%，腻子完成45%，玻璃安装完成65%。



## 7 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，空调安装完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。



## 8 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，空调安装完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。



## 9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，户内门完成，淋浴屏完成，玻璃安装完成，木地板完成，橱柜完成，五金洁具完成，空调安装完成，玻璃栏板完成，精保洁一遍完成。



## 10 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成90%，玻璃完成，吊顶完成，铝扣板完成，墙地砖完成，涂料完成，木地板基层完成，部品部件安装完成25%。



## 11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成97%，玻璃安装完成，吊顶完成，墙地砖完成，涂料完成，铝扣板完成，部品部件安装完成40%。



## 12 号楼 (8+1F)

吊顶完成，墙地砖完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成，涂料完成，部品部件安装完成35%。



## 13 号楼 (16F)

内粉完成，粉刷石膏完成，栏杆完成60%，外保温完成95%，窗框完成，屋面瓦完成，真石漆完成55%，墙面找平完成，吊顶基层完成95%，瓷砖完成10%，精找平完成70%。



## 14 号楼 (15F)

户内水管完成，内粉完成，栏杆完成90%，窗框完成，外保温完成95%，真石漆完成88%，粉刷石膏完成85%，精找平完成35%。



## 15 号楼 (8+1F)

吊顶封板完成，墙地砖完成，外保温完成，真石漆完成，一体板完成，涂料完成，铝扣板完成50%，部品部件完成35%。



## 16 号楼 (8+1F)

吊顶完成，墙地砖完成，外保温完成，真石漆完成，一体板完成98%，涂料完成，铝扣板安装完成，部品部件完成25%。



## 17 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，墙面找平完成，吊顶完成，墙地砖完成97%，腻子完成，涂料完成50%，铝扣板完成，木地板找平完成。



## 18 号楼 (15F)

地暖保护层完成，窗框完成，外保温完成75%，木地板找平完成，吊顶基层完成90%，墙面找平完成90%，墙地砖完成35%，腻子完成15%。



## 19 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，玻璃完成，墙地砖完成，墙面找平完成，吊顶完成，涂料完成，铝扣板完成40%，部品部件完成30%。



## 20 号楼 (17F)

户内水管完成，地暖保护层浇筑完成，内粉完成，窗框完成，外保温完成95%，真石漆完成25%，墙面找平完成95%，吊顶基层完成90%，木地板找平完成95%，墙地砖完成15%。



## 21 号楼 (15F)

内粉完成，栏杆安装完成70%，窗框完成，外保温完成93%，真石漆完成28%，地暖保护层浇筑完成，包管完成10%，吊顶基层完成20%，精找平完成30%。



## 22 号楼 (17F)

屋面施工完成，内粉完成，外保温完成80%，真石漆完成25%，地暖盘管完成，地暖保护层浇筑完成。



## 23 号楼 (16F)

屋面施工完成，窗框安装完成，内粉完成，外保温完成75%，地暖盘管完成，地暖保护层浇筑完成40%。



## 车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成75%，车库顶板防水施工完成78%，保护层浇筑完成78%，回填土完成70%，小市政完成65%，景观完成68%，天然气完成60%。

